**ООО "Республиканская сетевая компания"**

***Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 2015 года***
***16.12.2015 г.***

| Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | часы замеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Итого за сутки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| **ПС Заводская 110/6/6 кВ** | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| **РПН 1** | | | | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | | |
| **РПН 2** | | | | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | | |
| яч.2Ш - отдача | Т-1-6 1 сш | P, кВт | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **Коэффициент трансформ: яч.2Ш - отдача** |
| | | Q, кВАр | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **по U=** 60 **по I=** 300 18 000 |
| | | I, A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | tgφ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| яч.25Ш - отдача | Т-1-6 3 сш | P, кВт, | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **Коэффициент трансформ: яч.25Ш - отдача** |
| | | Q, кВАр | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **по U=** 60 **по I=** 300 18 000 |
| | | I, A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | tgφ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| яч.13Ш - отдача | Т-2-6 2 сш | P, кВт | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **Коэффициент трансформ: яч.13Ш - отдача** |
| | | Q, кВАр | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **по U=** 60 **по I=** 300 18 000 |
| | | I, A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | tgφ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| яч.14Ш - отдача | Т-2-6 4 сш | P, кВт | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **Коэффициент трансформ: яч.14Ш - отдача** |
| | | Q, кВАр | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **по U=** 60 **по I=** 300 18 000 |
| | | I, A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | tgφ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| яч.2Ш - приём | Т-1-6 1 сш | P, кВт | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **Коэффициент трансформ: яч.2Ш - приём** |
| | | Q, кВАр | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **по U=** 60 **по I=** 300 18 000 |
| | | I, A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | tgφ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| яч.25Ш - приём | Т-1-6 3 сш | P, кВт, | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **Коэффициент трансформ: яч.25Ш - приём** |
| | | Q, кВАр | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **по U=** 60 **по I=** 300 18 000 |
| | | I, A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | tgφ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| яч.13Ш - приём | Т-2-6 2 сш | P, кВт | | 309,60 | 435,60 | 331,20 | 379,80 | 336,60 | 397,80 | 381,60 | 286,20 | 297,00 | 111,60 | 138,60 | 205,20 | 133,20 | 424,80 | 352,80 | 178,20 | 354,60 | 271,80 | 460,80 | 403,20 | 338,40 | 390,60 | 280,80 | 342,00 | 7542 | **Коэффициент трансформ: яч.13Ш - приём** |
| | | Q, кВАр | | 513,00 | 747,00 | 693,00 | 667,80 | 873,00 | 752,40 | 739,80 | 214,20 | 383,40 | 262,80 | 520,20 | 448,20 | 307,80 | 599,40 | 642,60 | 270,00 | 487,80 | 651,60 | 797,40 | 730,80 | 817,20 | 896,40 | 783,00 | 600,00 | 14398,8 | **по U=** 60 **по I=** 300 18 000 |
| | | I, A | | 57,66 | 83,21 | 73,91 | 73,92 | 90,03 | 81,90 | 80,10 | 34,40 | 46,67 | 27,47 | 51,80 | 47,43 | 32,27 | 70,69 | 70,54 | 31,13 | 58,03 | 67,94 | 88,62 | 80,31 | 85,11 | 94,09 | 80,04 | 66,46 | | |
| | | tgφ | | 1,66 | 1,71 | 2,09 | 1,76 | 2,59 | 1,89 | 1,94 | 0,75 | 1,29 | 2,35 | 3,75 | 2,18 | 2,31 | 1,41 | 1,82 | 1,52 | 1,38 | 2,40 | 1,73 | 1,81 | 2,41 | 2,29 | 2,79 | 1,75 | | |
| яч.14Ш - приём | Т-2-6 4 сш | P, кВт | | 225,00 | 387,00 | 273,60 | 270,00 | 264,60 | 279,00 | 239,40 | 102,60 | 160,20 | 59,40 | 82,80 | 135,00 | 81,00 | 324,00 | 232,20 | 61,20 | 277,20 | 262,80 | 406,80 | 297,00 | 243,00 | 273,60 | 160,20 | 206,90 | 5304,5 | **Коэффициент трансформ: яч.14Ш - приём** |
| | | Q, кВАр | | 232,20 | 273,60 | 307,80 | 304,20 | 487,80 | 387,00 | 426,60 | 109,80 | 293,40 | 248,40 | 475,20 | 367,20 | 259,20 | 361,80 | 480,60 | 288,00 | 226,80 | 338,40 | 399,60 | 417,60 | 516,60 | 559,80 | 570,60 | 398,60 | 8730,8 | **по U=** 60 **по I=** 300 18 000 |
| | | I, A | | 31,11 | 45,61 | 39,63 | 39,14 | 53,40 | 45,91 | 47,07 | 14,46 | 32,17 | 24,58 | 46,42 | 37,65 | 26,13 | 46,73 | 51,36 | 28,33 | 34,46 | 41,23 | 54,87 | 49,31 | 54,93 | 59,96 | 57,03 | 43,21 | | |
| | | tgφ | | 1,03 | 0,71 | 1,13 | 1,13 | 1,84 | 1,39 | 1,78 | 1,07 | 1,83 | 4,18 | 5,74 | 2,72 | 3,20 | 1,12 | 2,07 | 4,71 | 0,82 | 1,29 | 0,98 | 1,41 | 2,13 | 2,05 | 3,56 | 1,93 | | |
| **РП 10 кВ №1 (п. Синдор)** | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| яч.4 | | P, кВт | | 7,50 | 7,20 | 6,90 | 3,00 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 2,85 | 10,20 | 28,80 | 14,70 | 21,30 | 1,35 | 4,65 | 29,70 | 18,75 | 21,00 | 8,10 | 1,20 | 1,20 | 1,35 | 1,20 | 1,35 | 1,35 | 197,7 | **Коэффициент трансформ: яч.4** |
| | | Q, кВАр | | 7,65 | 7,20 | 7,20 | 5,70 | 5,25 | 5,55 | 5,40 | 5,70 | 10,05 | 46,80 | 15,45 | 25,50 | 4,35 | 5,55 | 46,80 | 25,80 | 30,00 | 6,90 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,50 | 5,25 | 5,25 | 294 | **по U=** 100 **по I=** 15 1 500 |
| | | I, A | | 0,62 | 0,59 | 0,58 | 0,37 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,37 | 0,83 | 3,17 | 1,23 | 1,92 | 0,26 | 0,42 | 3,20 | 1,84 | 2,11 | 0,61 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | | |
| | | tgφ | | 1,02 | 1,00 | 1,04 | 1,90 | 3,89 | 4,11 | 4,00 | 2,00 | 0,99 | 1,63 | 1,05 | 1,20 | 3,22 | 1,19 | 1,58 | 1,38 | 1,43 | 0,85 | 3,38 | 3,38 | 3,00 | 3,75 | 3,89 | 3,89 | | |
| яч.6 | | P, кВт | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **Коэффициент трансформ: яч. 6** |
| | | Q, кВАр | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **по U=** 100 **по I=** 15 1 500 |
| | | I, A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | tgφ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| яч.8 | | P, кВт | | 165,60 | 159,00 | 155,70 | 152,10 | 152,70 | 157,50 | 168,60 | 189,00 | 192,30 | 176,40 | 182,40 | 202,80 | 212,10 | 202,20 | 197,40 | 206,40 | 202,20 | 189,30 | 193,50 | 188,40 | 182,10 | 186,00 | 179,40 | 165,60 | 4358,7 | **Коэффициент трансформ: яч. 8** |
| | | Q, кВАр | | 63,60 | 61,50 | 59,40 | 59,10 | 60,00 | 60,30 | 60,00 | 57,00 | 53,10 | 47,10 | 48,30 | 49,20 | 46,50 | 44,70 | 62,40 | 56,40 | 54,60 | 54,90 | 56,10 | 54,90 | 55,80 | 57,30 | 58,50 | 57,60 | 1338,30 | **по U=** 100 **по I=** 30 3 000 |
| | | I, A | | 10,24 | 9,84 | 9,62 | 9,42 | 9,47 | 9,74 | 10,33 | 11,40 | 11,52 | 10,54 | 10,89 | 12,05 | 12,54 | 11,96 | 11,95 | 12,35 | 12,09 | 11,38 | 11,63 | 11,33 | 11,00 | 11,24 | 10,89 | 10,12 | | |
| | | tgφ | | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | | |
| яч.7 | | P, кВт | | 33,30 | 32,85 | 32,25 | 31,95 | 52,95 | 58,35 | 61,80 | 59,70 | 54,45 | 67,20 | 67,65 | 66,30 | 65,10 | 57,30 | 64,95 | 76,65 | 74,40 | 63,75 | 55,65 | 46,05 | 41,40 | 38,25 | 34,50 | 33,75 | 1270,50 | **Коэффициент трансформ: яч. 7** |
| | | Q, кВАр | | 31,65 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,45 | 30,90 | 33,00 | 32,25 | 28,95 | 29,25 | 31,65 | 31,35 | 28,35 | 26,55 | 32,55 | 38,40 | 34,50 | 36,15 | 36,45 | 33,90 | 32,10 | 31,35 | 31,05 | 30,90 | 762,15 | **по U=** 100 **по I=** 15 1 500 |
| | | I, A | | 2,65 | 2,57 | 2,55 | 2,54 | 3,53 | 3,81 | 4,04 | 3,92 | 3,56 | 4,23 | 4,31 | 4,23 | 4,10 | 3,65 | 4,19 | 4,95 | 4,73 | 4,23 | 3,84 | 3,30 | 3,02 | 2,86 | 2,68 | 2,64 | | |
| | | tgφ | | 0,95 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,44 | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,46 | 0,57 | 0,65 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,90 | 0,92 | | |
| яч.9 | | P, кВт | счетч. | 16,65 | 16,65 | 16,80 | 16,50 | 16,65 | 16,80 | 16,65 | 18,75 | 25,95 | 24,60 | 23,70 | 23,10 | 21,60 | 22,20 | 24,30 | 26,85 | 26,85 | 25,20 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 21,30 | 16,65 | 16,65 | 507,75 | **Коэффициент трансформ: яч. 9** |
| | | Q, кВАр | счетч. | 18,30 | 18,00 | 18,15 | 18,15 | 18,00 | 18,45 | 18,15 | 18,30 | 20,55 | 21,30 | 21,30 | 20,55 | 18,30 | 19,20 | 21,00 | 19,80 | 21,75 | 17,55 | 17,10 | 17,25 | 17,25 | 17,55 | 18,00 | 18,15 | 452,1 | **по U=** 100 **по I=** 15 1 500 |
| | | I, A | | 1,43 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | 1,51 | 1,91 | 1,88 | 1,84 | 1,79 | 1,63 | 1,69 | 1,85 | 1,93 | 1,99 | 1,77 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,59 | 1,42 | 1,42 | | |
| | | tgφ | | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 0,98 | 0,79 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,74 | 0,81 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,82 | 1,08 | 1,09 | | |
| яч.11 | | P, кВт, | счетч. | 8,85 | 9,30 | 9,00 | 8,85 | 9,00 | 9,00 | 8,85 | 11,85 | 11,25 | 12,15 | 12,75 | 11,85 | 10,80 | 10,80 | 12,60 | 12,75 | 14,70 | 11,85 | 12,60 | 13,20 | 11,10 | 9,60 | 9,45 | 9,60 | 261,75 | **Коэффициент трансформ: яч. 11** |
| | | Q, кВАр | счетч. | 7,95 | 7,65 | 7,65 | 7,80 | 7,65 | 7,80 | 7,65 | 5,85 | 5,25 | 6,75 | 6,75 | 5,55 | 8,10 | 5,70 | 7,50 | 6,30 | 8,40 | 6,75 | 7,20 | 9,75 | 10,95 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 179,25 | **по U=** 100 **по I=** 15 1 500 |
| | | I, A | | 0,69 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,76 | 0,72 | 0,80 | 0,83 | 0,76 | 0,78 | 0,71 | 0,85 | 0,82 | 0,98 | 0,79 | 0,84 | 0,95 | 0,90 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | | |
| | | tgφ | | 0,90 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,49 | 0,47 | 0,56 | 0,53 | 0,47 | 0,75 | 0,53 | 0,60 | 0,49 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,74 | 0,99 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | | |